

2023-08-16 11:01:38	
ID:	3
Soumis le :	2023-08-16 11:01:38
IP:	67.69.76.83
Navigateur:	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/115.0.1901.196
Système d'exploitation :	unix
Données:	
Nom du client:	Ingenia tech
Numéro de projet:	Pr23-34433
Date:	2023-08-16
Type d'outil ::	Boom
No.Modèle ::	8000lbs
No.série ::	
Déformation structurelles:	Conforme
Présence de fissure sur le bâti, soudures, points d'attache ou autre :	Conforme
Défaut de fonctionnement d'un des éléments mécanique:	Conforme
Éléments mécanique desserrés ou mal fixés:	Conforme
Mauvais fonctionnement des mécanisme de maintien et de libération automatique:	Conforme
Présence d'usure dans les points d'attache, pin de support, éléments mécaniques:	Conforme
Plaques d'identifications manquantes:	Conforme
Essais de fonctionnement:	Conforme
Commentaire:	
Signature:	

W