


| 2023-09-19 17:49:44 | |
|--------------------------|---|
| ID: | 17 |
| Soumis le : | 2023-09-19 17:49:44 |
| IP: | 209.94.83.26 |
| Navigateur: | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-S901W) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36 |
| Système d'exploitation : | unix |
| Données: | |
| Nom du client: | Groupe Industriel premium |
| Numéro du projet: | Tb4 |
| Chariot: | STD |
| Date: | 2023-09-19 |
| Opérateur: | Pascale Imbeault |
| # du véhicule: | 3 |
| # de série du chariot: | Y2235HT-0023-8523FB |
| Marque: | Clark |
| Charge nominale: | 22000 lbs |
| Horomètre: | 15322 |
| État: | Désinfection des commandes,ceinture,banc etc. |
| État: | Pneus et roues |
| État: | Huile pour les freins |
| État: | Huile pour la transmission |
| État: | Huile hydraulique |
| État: | Huile a moteur |
| État: | Liquide de refroidissement |
| État: | Boyau et fuite |
| État: | Système d'alimentation en carburant |
| État: | Points de lubrification externes |
| État: | Bornes de batteries |
| État: | Courroies |
| État: | Soudures-fissures |
| État: | États des fourches |
| État: | Dosseret de charge |
| État: | Autocollants, avertissements et plaque signalétique |
| État: | Toit de protection |
| État: | Moyens d'accès |
| État: | Ceinture de sécurité |
| État: | Extincteur |
| État: | Rapporteur d'angle |
| État: | Charte de levage |
| État: | Propreté (cabine-vitres-rétroviseurs |
| Commentaire: | |
| État : | Freins de service et de stationnement |
| État : | Système d'éclairage,feux de position |
| État : | Témoins lumineux et instruments de lecture |

| | |
|----------------------------|---|
| État : | Klaxon et avertisseur sonore |
| État : | Essuie-glaces |
| État : | Essai de toutes les commandes |
| État : | Stabilisateurs de mise a niveau |
| État : | Interrupteur de fin de course |
| État : | Volant de direction |
| État : | Commandes hydrauliques |
| État : | Système d'élévation |
| État : | Direction |
| État : | Transmission et gamme de vitesse |
| Autre élément spécifié: | |
| Commentaire: | Le lift est réparé |
| Conforme: | oui |
| Signature: |  |