


2023-12-04 16:36:19	
ID:	3
Soumis le :	2023-12-04 16:36:19
IP:	67.69.76.244
Navigateur:	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Système d'exploitation :	unix
Données:	
Nom du client:	Acier ouellette
Numéro de projet:	35924
Date:	2023-12-04
Type d'outil ::	Caldwell
No.Modèle ::	PB 40
No.série ::	23452
Déformation structurelles:	Conforme
Présence de fissure sur le bâti, soudures, points d'attache ou autre :	Conforme
Défaut de fonctionnement d'un des éléments mécanique:	Conforme
Éléments mécanique desserrés ou mal fixés:	Conforme
Mauvais fonctionnement des mécanisme de maintien et de libération automatique:	Conforme
Présence d'usure dans les points d'attache, pin de support, éléments mécaniques:	Conforme
Plaques d'identifications manquantes:	Conforme
Essais de fonctionnement:	Conforme
Aucun outil à été oublier:	Conforme
Commentaire:	
Signature:	

	
--	---