

2023-11-30 12:23:02	
ID:	3
Soumis le :	2023-11-30 12:23:02
IP:	204.48.78.3
Navigateur:	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
Système d'exploitation :	mac
Données:	
Nom du client:	Euroverre
Numéro de projet:	36122
Date:	30 novembre 2023
Type d'outil ::	Petit boom
No.Modèle ::	Pb-40
No.série ::	23462
Déformation structurelles:	Conforme
Présence de fissure sur le bâti, soudures, points d'attache ou autre :	Conforme
Défaut de fonctionnement d'un des éléments mécanique:	Conforme
Éléments mécanique desserrés ou mal fixés:	Conforme
Mauvais fonctionnement des mécanisme de maintien et de libération automatique:	Conforme
Présence d'usure dans les points d'attache, pin de support, éléments mécaniques:	Conforme
Plaques d'identifications manquantes:	Conforme
Essais de fonctionnement:	Conforme
Aucun outil à été oublier:	Conforme
Commentaire:	
Signature:	

