

2023-12-21 14:37:17	
ID:	3
Soumis le :	2023-12-21 14:37:17
IP:	67.69.76.21
Navigateur:	Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-N981W) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Système d'exploitation :	unix
Données:	
Nom du client:	Extrudex
Numéro de projet:	36079
Date:	2023-12-21
Type d'outil ::	Boom
No.Modèle ::	Pr60
No.série ::	45034
Déformation structurelles:	Conforme
Présence de fissure sur le bâti, soudures, points d'attache ou autre :	Conforme
Défaut de fonctionnement d'un des éléments mécanique:	Conforme
Éléments mécanique desserrés ou mal fixés:	Conforme
Mauvais fonctionnement des mécanisme de maintien et de libération automatique:	Conforme
Présence d'usure dans les points d'attache, pin de support, éléments mécaniques:	Conforme
Plaques d'identifications manquantes:	Conforme
Essais de fonctionnement:	Conforme
Aucun outil à été oublier:	Conforme
Commentaire:	
Signature:	

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SL' with a long horizontal stroke extending to the right.