

| | |
|--|---|
| 2023-12-07 12:04:38 | |
| ID: | 3 |
| Soumis le : | 2023-12-07 12:04:38 |
| IP: | 204.48.95.25 |
| Navigateur: | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| Système d'exploitation : | mac |
| Données: | |
| Nom du client: | Tremcar |
| Numéro de projet: | 35989 |
| Date: | 7 décembre 2023 |
| Type d'outil :: | Petit boum |
| No.Modèle :: | Pb-80 |
| No.série :: | 81774 |
| Déformation structurelles: | Conforme |
| Présence de fissure sur le bâti, soudures, points d'attache ou autre : | Conforme |
| Défaut de fonctionnement d'un des éléments mécanique: | Conforme |
| Éléments mécanique desserrés ou mal fixés: | Conforme |
| Mauvais fonctionnement des mécanisme de maintien et de libération automatique: | Conforme |
| Présence d'usure dans les points d'attache, pin de support, éléments mécaniques: | Conforme |
| Plaques d'identifications manquantes: | Conforme |
| Essais de fonctionnement: | Conforme |
| Aucun outil à été oublier: | Conforme |
| Commentaire: | |
| Signature: | |

A handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.