

2023-09-11 16:06:38	
ID:	17
Soumis le :	2023-09-11 16:06:38
IP:	67.69.76.90
Navigateur:	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
Système d'exploitation :	mac
Données:	
Nom du client:	Soudure Sanitaire
Numéro du projet:	Pr23-33981
Chariot:	STD
Date:	2023-09-11
Opérateur:	Remi
# du véhicule:	
# de série du chariot:	
Marque:	Cat
Charge nominale:	
Horomètre:	8999
État:	Pneus et roues
État:	Huile pour les freins
État:	Huile pour la transmission
État:	Huile hydraulique
État:	Huile a moteur
État:	Liquide de refroidissement
État:	Boyau et fuite
État:	Système d'alimentation en carburant
État:	Points de lubrification externes
État:	Bornes de batteries
État:	Courroies
État:	Soudures-fissures
État:	États des fourches
État:	Dosseret de charge
État:	Autocollants, avertissements et plaque signalétique
État:	Toit de protection
État:	Moyens d'accès
État:	Ceinture de sécurité
Commentaire:	
État :	Freins de service et de stationnement
État :	Système d'éclairage, feux de position
État :	Témoins lumineux et instruments de lecture
État :	Klaxon et avertisseur sonore
État :	Essai de toutes les commandes
État :	Interrupteur de fin de course
État :	Volant de direction
État :	Commandes hydrauliques
État :	Système d'élévation
État :	Direction

État :	Transmission et gamme de vitesse
Autre élément spécifié:	
Commentaire:	
Conforme:	oui
Signature:	