


| 2023-10-17 15:31:38 | |
|--|---|
| ID: | 16 |
| Soumis le : | 2023-10-17 15:31:38 |
| IP: | 67.69.76.200 |
| Navigateur: | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-G781W) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36 |
| Système d'exploitation : | unix |
| Données: | |
| Nom du client: | Garaga |
| Numéro du projet: | 36832 |
| Plate-forme: | Ciseaux |
| Date: | 2023-10-17 |
| Utilisateur: | Olivier Dubois |
| Propriétaire de l'équipement: | Garaga |
| Numéro de série: | SR20H2D22614 |
| Numéro d'équipement: | |
| Charge nominale: | 600lbs |
| Horomètre: | |
| Désinfection des commandes et garde-corps, barreaux ou chène: | Conforme |
| Plaques signalitiques et étiquettes: | Conforme |
| Manuel de l'utilisateur: | Conforme |
| Pneus et roues: | Conforme |
| Les huiles et liquides (hydraulique-moteur-liquide de refroidissement): | Conforme |
| Composants structureaux et goupilles de sécurité: | Conforme |
| Échelle ou marches: | Conforme |
| Lumières / feux rotatif et avertisseur: | Conforme |
| Commandes de fonctionnement et d'urgence: | Conforme |
| Fonctions d'élévation / Rotation: | Conforme |
| Ensemble de la plate-forme: | Conforme |
| Plancher de la plate-forme: | Conforme |
| Barrières / chainettes: | Conforme |
| Protection antichute et garde corps: | Conforme |
| Dispositifs de sécurité / avertisseur de pente : | Conforme |
| Souplesse de mouvement vertical: | Conforme |
| Freins: | Conforme |
| Stabilisateurs: | Conforme |
| Canalisations: | Conforme |

| | |
|--------------|--|
| Conforme: | Oui |
| Commentaire: | |
| Signature: |  |