


| 2023-10-20 18:43:41      |   |
|--------------------------|---|
| ID:                      | 17  |
| Soumis le :              | 2023-10-20 18:43:41   |
| IP:                      | 209.94.83.26  |
| Navigateur:              | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-S901W) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36 |
| Système d'exploitation : | unix  |
| Données:                 |   |
| Nom du client:           | Groupe Industriel premium   |
| Numéro du projet:        | Tb4   |
| Chariot:                 | STD   |
| Date:                    | 2023-10-20  |
| Opérateur:               | Pascale Imbeault  |
| # du véhicule:           | 2   |
| # de série du chariot:   | N005V04702F   |
| Marque:                  | Hyster  |
| Charge nominale:         | 9000 lbs  |
| Horomètre:               | 04433   |
| État:                    | Désinfection des commandes,ceinture,banc etc.   |
| État:                    | Pneus et roues  |
| État:                    | Huile pour les freins   |
| État:                    | Huile pour la transmission  |
| État:                    | Huile hydraulique   |
| État:                    | Huile a moteur  |
| État:                    | Liquide de refroidissement  |
| État:                    | Boyau et fuite  |
| État:                    | Système d'alimentation en carburant   |
| État:                    | Points de lubrification externes  |
| État:                    | Bornes de batteries   |
| État:                    | Courroies   |
| État:                    | Soudures-fissures   |
| État:                    | États des fourches  |
| État:                    | Dosseret de charge  |
| État:                    | Autocollants, avertissements et plaque signalétique   |
| État:                    | Toit de protection  |
| État:                    | Moyens d'accès  |
| État:                    | Ceinture de sécurité  |
| État:                    | Extincteur  |
| État:                    | Rapporteur d'angle  |
| État:                    | Charte de levage  |
| État:                    | Propreté (cabine-vitres-rétroviseurs  |
| Commentaire:             |   |
| État :                   | Freins de service et de stationnement   |
| État :                   | Système d'éclairage,feux de position  |
| État :                   | Témoins lumineux et instruments de lecture  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| État :                     | Klaxon et avertisseur sonore  |
| État :                     | Essuie-glaces   |
| État :                     | Essai de toutes les commandes   |
| État :                     | Stabilisateurs de mise a niveau   |
| État :                     | Interrupteur de fin de course   |
| État :                     | Volant de direction   |
| État :                     | Commandes hydrauliques  |
| État :                     | Système d'élévation   |
| État :                     | Direction   |
| État :                     | Transmission et gamme de vitesse  |
| Autre élément<br>spécifié: |   |
| Commentaire:               |   |
| Conforme:                  | oui   |
| Signature:                 |  |