

2023-10-25 14:39:59	
ID:	16
Soumis le :	2023-10-25 14:39:59
IP:	67.69.76.188
Navigateur:	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-N960W) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36
Système d'exploitation :	unix
Données:	
Nom du client:	Refendoir CR
Numéro du projet:	37020
Plate-forme:	Ciseaux
Date:	2023-10-25
Utilisateur:	Stéphane Bourque
Propriétaire de l'équipement:	Refendoir CR
Numéro de série:	70012541
Numéro d'équipement:	SJIII 4626
Charge nominale:	1000lb
Horomètre:	Non trouvée
Désinfection des commandes et garde-corps, barreaux ou chène:	Conforme
Plaques signalitiques et étiquettes:	Conforme
Manuel de l'utilisateur:	Conforme
Pneus et roues:	Conforme
Les huiles et liquides (hydraulique-moteur-liquide de refroidissement ):	Conforme
Composants structureaux et goupilles de sécurité:	Conforme
Échelle ou marches:	Conforme
Lumières / feux rotatif et avertisseur:	N/A
Commandes de fonctionnement et d'urgence:	Conforme
Fonctions d'élévation / Rotation:	Conforme
Ensemble de la plate-forme:	Conforme
Plancher de la plate-forme:	Conforme
Barrières / chainettes:	Conforme
Protection antichute et garde corps:	Conforme
Dispositifs de sécurité / avertisseur de pente :	Conforme
Souplesse de mouvement vertical:	Conforme
Freins:	Conforme
Stabilisateurs:	Conforme
Canalisations:	Conforme

## Records

Conforme:	Oui
Commentaire:	Plate-forme usée. Je n'ai pas vu le certificat d'inspection par un pro. Pas plus que l'inspection structural.
Signature:	